



Sayı : 38591462-450.02-2024-770

25.03.2024

Konu : Konteyner Gemisi ile Römorkör Arasındaki Deniz Kazası İnceleme Raporu

Sirküler No: 222

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'ndan gönderilen 22.03.2024 tarihli ve 1804476 sayılı özet içeriği aşağıda sunulan yazıda,

Bakım onarımı amacıyla İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan bir tersaneye gelen bir geminin, römorkörün yardımıyla yanaşma manevrası esnasında, römorkörde manevraya katılan gemiciyi çeki halatının sıkıştırması nedeniyle deniz kazası meydana geldiği belirtilerek kaza sonrasında gemicinin vefat etmesiyle sonuçlanan Deniz Kazası İnceleme Raporuna yer verilmektedir.

Bahse konu kazanın nihai inceleme raporunda;

- Geminin tersaneye yanaşma manevrasına başlamadan önce kılavuz kaptan tarafından gemi kaptanından geminin baş tarafından römorköre aynı anda 2 palamar halatı verilmesinin istenmesine rağmen, geminin başüstünde aynı anda 2 palamar halatını verecek insan kaynağı olmadığından sadece bir palamar halatı verildiği,
- İlk palamar halatının verilmesinden ikinci palamar halatının verilmeye başlanması için geçen 1 dakika 30 saniyelik kısa süreçte römorkörün köprüüstünde römorkör kaptanının, gemiyle haberleşme, dümen ve makine kullanımı ile çeki halatının oluşturduğu risklerle tek başına mücadele etme durumunda kaldığı,
- Köprüüstünde aynı anda birçok iş ve işlemleri gerçekleştirmesi gereken römorkörün, gemiyle senkronize şekilde seyir edemediği,
- Geminin başüstünün kapalı olması nedeniyle başüstü ekibinin çeki için kullanılacak palamar halatını alacak römorkörün kıçüstü ekibiyle görsel ve sesli haberleşme yapmasını sınırlandırdığı,
- Manevra öncesi palamar halatı alınması esnasında römorkörün kıçüstünde yeterli personel bulunmadığından, eksikliğin yağcının da palamar halatını almaya yardımcı olmasıyla giderilmeye çalışıldığı,
- Geminin verdiği bir palamar halatının römorkör tarafından volta edildikten hemen sonra, geminin başüstü ekibinin de palamar halatını volta etmiş ancak römorkör ve geminin başüstü ekibi arasında sağlıklı bir iletişim kurulamadığından römorkörün kaptanı veya kıçüstü ekibinin bu durumdan haberinin olmadığı,

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin :  
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSLZ05N1S>  
Bilgi için: Mustafa YAVUZYILMAZ Telefon: 02122520130/156  
E-Posta: mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr  
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr





- Geminin başüstünde bir tek palamar halatının verilmesi ve bu halatın hem römorkör hem de gemi tarafından volta edilmesi sonucu manevra römorkörünün kıçüstü personeli ve römorkör için kritik bir hal alırken bu durumun; manevra sürecinde, gemi ve römorkörde manevra katılımcıları arasında eksik ve zayıf bir iletişim tesis edildiğinden gemi kaptanı ve kılavuz kaptan tarafından fark edilemediği,
- Manevra esnasında çok kısa sürede tehlikeli şekilde geminin palamar halatının gerisinde kalan römorkörde, çeki için alınan palamar halatının römorkörün çabuk bırakma kancasından mola edilemediği,

belirtilmektedir.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca,

- Manevralarda römorkörün daha emniyetli operasyonlar yapabilmesi için köprüüstünde kaptanın yanı sıra ilave bir zabıt ile bir gemicinin istihdam edilmesine,
- Römorkör operasyonlarından kaynaklı risklerin belirlenmesi ve özellikle manevralarda yaşanabilecek zayıf ve eksik iletişim eksikliklerine karşı tedbirlerin alınmasına,
- Gemilerden palamar halatlarının aynı anda verilememesi durumunda, römorkör personeli tarafından yapılacak uygulamaları içeren prosedürlerin oluşturulmasına,
- Geminin limana veya tersaneye yanaşma/ayırılma manevralarının daha emniyetli bir şekilde manevralarını gerçekleştirmesi için ilave gemici istihdam edilmesine,
- Geminin tersaneye veya limana yanaşma/ayırılma manevralarında oluşabilecek muhtemel risklerin yeniden belirlenerek risklerin azaltılması için önlemler alınmasına,

yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*

İsmet SALİHOĞLU  
Genel Sekreter

Dağıtım:

Gereği:

- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifi

Bilgi:

- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin :  
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSLZ05N1S>  
Bilgi için: Mustafa YAVUZYILMAZ Telefon: 02122520130/156  
E-Posta: mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr  
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr





- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
- TÜRK LİM (Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- GBD (Gemi Brokerleri Derneği)
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama Kooperatifi
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- WİSTA Türkiye Derneği
- Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği
- Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği
- GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)
- TMMOB GMO (Gemi Mühendisleri Odası)
- 47 No.lu Kılavuzluk, Römorkörcülük ve Diğer Denizcilik Faaliyetleri Meslek Grubu Üyeleri
- Gemi Acenteleri
- Gemi Sahibi Firmalar

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin :  
<https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BSLZ05N1S>  
Bilgi için: Mustafa YAVUZYLMAZ Telefon: 02122520130/156  
E-Posta: mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr  
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks: +90 (212) 293 79 35 KEP: imeakdto@hs01.kep.tr  
Web: www.denizticaretodasi.org.tr E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr

